

ジョフラキャリブレーターご愛用のお客様へ

拝啓 貴社益々ご清栄の段大慶に存じ上げます。

平素は、弊社取扱いの Ametek Denmark 社製ジョフラキャリブレーターをご愛用いただき厚く御礼申し上げます。

さて、過日弊社にて、メーカーの製造終了後7年以上経過したジョフラキャリブレーターの検定校正を行った際、機器の作動不良が偶発した事例がありました。その主な要因は、検定校正の際にお客様が通常使用していない温度範囲まで昇温した事に因り経年劣化部品へ過負荷となり作動不良が発生したものと考察しております。

従いまして、製造終了後7年以上経過した下記対象機器の検定・校正・修理等は、下記の条件をご了解いただいた上でご依頼いただけますよう、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

弊社と致しましては補修が必要な際は、最大限尽力する所存ではございますが、補修不能の場合は、何卒、事情御察しの上ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【対象機器】

温度キャリブレーター

S シリーズ : 600S, 600S-2, 200S, 200S-2, D50RC

01 シリーズ : 601, 602, 201, 202

SE シリーズ : 650SE, 650SE2, 250SE, 250SE2, D55SE, D55SE9, Tower

圧力キャリブレーター

LPC シリーズ、PPC シリーズ

*その他、製造終了後7年以上経過した製品

2008年2月20日

東京都港区赤坂 3-9-1
八洲貿易株式会社
第一事業本部
TEL:03-3588-6380